

# RENOVA FREIOS CAMINHÕES

## Ordem de Serviço

Cliente/Empresa: Anderson truck  
Placa: ghy5632

Veículo: Não informado  
KM: 1235648

### Checklist de Peças

Peça	Qty	Eixo D	Eixo E	Observações
Lona FD59	2	X		
Lona de Freio 636	1	X		
Rebites	6	X		

### Diagrama do Caminhão

Eixos marcados em **vermelho** = serviço executado.



Assinatura do Cliente

Assinatura Renova Freios