

RENOVA FREIOS CAMINHÕES

Ordem de Serviço

Cliente/Empresa: Contatto

Placa: IYP4898

Veículo: Carreta

KM: 487560

Checklist de Peças

Peça	Qty	Eixo D	Eixo E	Observações
Lona de Freio 636	2	X		X

Diagrama do Caminhão

Eixos marcados em **vermelho** = serviço executado.



Assinatura do Cliente

Assinatura Renova Freios