

RENOVA FREIOS CAMINHÕES

Ordem de Serviço

Cliente/Empresa: Anderson truck
Placa: ghy5632

Veículo: Não informado
KM: 1235648

Checklist de Peças

Peça	Qty	Eixo D	Eixo E	Observações
Lona FD59	2	X		
Lona de Freio 636	1	X		
Rebites	6	X		

Diagrama do Caminhão

Eixos marcados em **vermelho** = serviço executado.



Assinatura do Cliente

Assinatura Renova Freios